



Interieurwacht



9-12-2021, J. Twisk



Jeroen Twisk

Werkzaam bij Monumentenwacht Noord-Holland sinds 2002

Bouwkundige inspecties gebouwen Amsterdam en molens Noord Holland

Opsteller mjob's en aanvragen Sim regeling

Begeleider diverse onderhoudsprojecten

Per 1-2-2019 directeur Monumentenwacht Noord-Holland

Per 1-3-2021 bestuurslid Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland



Monumentenwacht

- ▶ Oprichting Stichting Monumentenwacht Nederland 23 februari 1973
- ▶ Monumentenwachten Nederland verenigd in VPMN
- ▶ Beginnend verval tijdig signaleren
- ▶ Periodiek verrichten van bouwkundige inspecties
- ▶ Preventief onderhoud, noodreparaties
- ▶ Objectiviteit
- ▶ Sober en doelmatig onderhoud
- ▶ Inspectiehandboek
- ▶ Vroegtijdige signalering gebreken
- ▶ Interieurwacht





Exterieur

- ▶ Schade door weer en wind
- ▶ Zichtbaar
- ▶ Risico's vanuit mens
- ▶ Bescherming onroerende zaken
- ▶ Type maatregel volgens richtlijnen en restauratieladder
- ▶ Bouwkundig inspecteur

Interieur

- ▶ Schade door verontreiniging, UV, ongedierte
- ▶ Risico's vanuit mens
- ▶ Relatie met exterieur
- ▶ Afhankelijk van staat exterieur
- ▶ Andere materialen en eigenschappen
- ▶ Inspecteur interieur



Interieur

- ▶ Onroerende zaken als behangsels, lambriseringen, stucplafonds, vloerafwerking
- ▶ Roerende zaken als meubels, schilderijen, armaturen, vazen
- ▶ Onderdelen met een relatie tot het monument



Interieurwacht

- ▶ Specifieke opleidingseisen Interieurwacht
- ▶ Inspectie binnenruimte op schadefactoren (bijv. slijtage, vocht, insecten, verdwenen onderdelen)
- ▶ Meten klimaatomstandigheden (temperatuur, RV, UV)
- ▶ Inspectie zo compleet mogelijk
- ▶ Bewustzijn gebruiker/ eigenaar vergroten
- ▶ Vroegtijdige signalering gebreken
- ▶ Rapport met aanbevelingen of doorverwijzingen



Interieurwacht vervolg

- ▶ Workshops schoonmaken
- ▶ Meerjarenonderhoudsadvies
- ▶ Monitoring met behulp van dataloggers
- ▶ Specialistische reiniging
- ▶ Kennisbijeenkomsten
- ▶ Koppeling inspecties exterieur
- ▶ Landelijke dekking
- ▶ Hulp bij restauratie of onderhoud exterieur



Voorbeelden









